



a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása

## A LAKÁSTÜZEK ÉS SZÉN-MONOXID MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSÉRE

Két hónap leforgása alatt közel tíz személyt kellett kórházba szállítani szén-monoxid-mérgezés miatt Zalában. Emiatt már többször, nyomatékosan kértük a lakosságot arra, hogy a fűtési szezonban legyen minden nyitott égésterű gázkészüléket alkalmazó ingatlan elmaradhatatlan kelléke a szén-monoxid-és/vagy a füstérzékelő készülék. Ezek a berendezések hangos akusztikus jellel és fényjelzéssel már nagyon hamar figyelmeztetni tudnak a veszélyre! A katasztrófavédelem honlapján [elérhető a bevizsgált, jó minőségű érzékelők listája](#) \*. Emellett elérhető természetesen azoknak az érzékelőknek a listája is, amik megbuktak az ellenőrzéseken. [Felhívjuk a figyelmet, hogy ezeket semmiképpen ne használják!](#) \*\*

A **szén-monoxid**, mint mérgező gáz a lakás légtérébe a kéményen keresztül, vagy a tüzelőberendezésen keresztül kerülhet. A nem megfelelően működő kéményből az égéstermék visszaáramlik a lakásba, míg a nem kellően tömör kályhákból, kandallókból, füstcsövekből, az elszennyeződött fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből akár közvetlenül is juthat a lakótérbe.

A tüzelő és fűtőberendezések számára működésük időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell az égéshez szükséges levegő utánpótlását, ami a modern, fokozott légzárású nyílászárók esetén csak megfelelően kiszámított méretű, le nem zárt szellőztetőfelülettel oldható meg. Erről azonban nagyon sokan megfeledkeznek, így sodorva veszélybe magukat. Érdemes odafigyelni arra tehát, hogy a nyílt égésterű fűtőeszközök és vízmelegítők számára biztosítani kell a levegő-utánpótlást! Nem elég kinyitni az ajtót vagy az ablakot, egy részellőzőt kell beszereltetni az ablakba, ajtóba. A szellőzőnyílásokat tilos letakarni, vagy átépítésnél megszüntetni! Emellett időszakosan és rendszeresen felül kell vizsgáltatni szakemberrel a gázkészülékeket, kályhákat, kazánokat és a kéményeket.

Magyarországon ebben az évben több, mint százan veszítették életüket **lakástűz** következtében. Zalában pedig 2020 októbere óta már két ember életét követelte lakástűz. A lakástűzekkel összefüggő halálesetek elkerülésének egyik legegyszerűbb módja a füstérzékelő készülék beszerzése. Legtöbbször nem a lángok okozta hő miatt veszítették életüket, hanem füstmérgezészt szenvedtek.

A pandémia, valamint az ünnepek miatt egyre többet tartózkodunk otthonainkban. Éppen ezért veszélyeket rejt magában emellett az otthoni dohányzás, az elektromos berendezések miatt túlterhelt hálózat és a főzés is! Ügyeljünk továbbá a tüzelő, fűtő berendezés [helyes begyűjtására](#)\*\*\* és a tűz körütekintő táplálására! Ne halmozzunk fel éghető anyagot az ilyen készülékek mellett és soha ne takarjuk le őket! Fontos tovább, hogy a gyermekek elől zárjuk el, vagy helyezzük megfelelő magasságba azokat az eszközöket (gyufa, öngyújtó), amik tűzgyűjtásra alkalmasak!

Nem kötelező, de javasolt minden háztartásban egy tűzoltó készüléket elhelyezni. A keletkezett tüzet még kezdeti fázisban meg tudjuk vele fékezni és megakadályozhatjuk a tűz áttérjedjen a berendezési tárgyakra. Fontos továbbá, ha bajt észlelünk, azonnal hívjuk a **112**-es segélyhívót és kérjük a tűzoltók segítségét!

\* \* \*

---

\* <https://katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-09/72575.pdf>

\*\* <https://katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-09/72574.pdf>

\*\*\* <http://www.futsokosankampany.hu/a-helyes-tuzrakas-modja>